

Handlingsplan for energi

- Alle identificerede tiltag fra '3 screeningsliste energi' overføres automatisk til handlingsplanen for energi.
- Virksomheden skal angive foranstaltninger til gennemførelse for hver enkelt projekt, hvis projektet ikke gennemføres.
- Handlingsplanen skal underskrives af virksomhedens ledelse forud for indberetning til Energistyrelsen.
- Virksomheder, der indberetter energisyn og klimasyn skal efter Energistyrelsens godkendelse af indberetningen offentliggøre handlingsplanen på sin hjemmeside.
- Handlingsplanen til offentliggørelse skal som minimum indeholde oplysninger, der fremgår af skemaet.



Ledelsens underskrift (indsæt elektronisk eller underskriv på udprintet handlingsplan, som vedlægges indberetningen i scannet form).	
Navn på ledelsesrepræsentant	Thomas Kjær Larsen
Hvis krav om offentliggørelse, indsæt adresse på hjemmeside, hvor handlingsplanen forventes offentliggjort	https://50008.dk/

Nummer	Projekt navn	Årlig energibesparelse (MW/år)	Årlige CO ₂ -reduktioner (ton/år)	Forventes gennemføres (ja/nej - hvis ja, angiv årstal)	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projekt ikke gennemføres
A1	Gardin i gl. pakkerum	35	-	nej	Tilbagebetalingstiden er for lang
A2	Nye ventilatorer til varmeanlæg i hus P1, P2 og P3	16	-	nej	væksthusene bliver kun brugt i korte perioder om året. Der vil man ikke invester lige nu i nye ventilator
A3	Solcelleanlæg	65	-	nej	Tilbagebetalingstiden er for lang
A4	-	-	-	-	
A5	-	-	-	-	
A6	-	-	-	-	
A7	-	-	-	-	
A8	-	-	-	-	
A9	-	-	-	-	
A10	-	-	-	-	
A11	-	-	-	-	
A12	-	-	-	-	
A13	-	-	-	-	
A14	-	-	-	-	
A15	-	-	-	-	
A16	-	-	-	-	
A17	-	-	-	-	
A18	-	-	-	-	
A19	-	-	-	-	
A20	-	-	-	-	
A21	-	-	-	-	
A22	-	-	-	-	
A23	-	-	-	-	
A24	-	-	-	-	
A25	-	-	-	-	
A26	-	-	-	-	
A27	-	-	-	-	
A28	-	-	-	-	
A29	-	-	-	-	
A30	-	-	-	-	
A31	-	-	-	-	
A32	-	-	-	-	
A33	-	-	-	-	
A34	-	-	-	-	
A35	-	-	-	-	
A36	-	-	-	-	
A37	-	-	-	-	
A38	-	-	-	-	
A39	-	-	-	-	
A40	-	-	-	-	
A41	-	-	-	-	
A42	-	-	-	-	
A43	-	-	-	-	
A44	-	-	-	-	
A45	-	-	-	-	
A46	-	-	-	-	
A47	-	-	-	-	
A48	-	-	-	-	
A49	-	-	-	-	
A50	-	-	-	-	

Handlingsplan for energi

- Alle identificerede tiltag fra '3 screeningliste energi' overføres automatisk til handlingsplanen for energi.
- Virksomheden skal angive foranstaltninger til gennemførelse for hver enkelt projekt, hvis projektet ikke gennemføres.
- Handlingsplanen skal underskrives af virksomhedens ledelse forud for indberetning til Energistyrelsen.
- Virksomheder, der indberetter energisyn og klimasyn skal efter Energistyrelsens godkendelse af indberetningen offentliggøre handlingsplanen på sin hjemmeside.
- Handlingsplanen til offentliggørelse skal som minimum indeholde oplysninger, der fremgår af skemaet.



Ledelsens underskrift (Indsæt elektronisk eller underskriv på udprintet handlingsplan, som vedlægges indberetningen i scannet form).	
Navn på ledelsesrepræsentant	
Thomas Mørk Larsen	
Hvis krav om offentliggørelse, indsæt adresse på hjemmeside, hvor handlingsplanen forventes offentliggjort	
https://50008.dk/	

Nummer	Projekt navn	Årlig energibesparelse (MWh/år)	Årlige CO ₂ -reduktioner (ton/år)	Forventes gennemføres (ja/nej) - hvis ja, angiv årtal	Tilbagebetalingstiden er for lang Tilbagebetalingstiden er for lang	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projekt ikke gennemføres
A1		35	-	nej		
A2	Nye ventilatorer til varmeanlæg i hus P1, P2 og P3	16	-	nej	vektusene bliver kun brugt i korte perioder om året. Der vil man ikke invester lige nu i nye ventilator	
A3	Solcelleanlæg	65	-	nej	Tilbagebetalingstiden er for lang	
A4	-	-	-			
A5	-	-	-			
A6	-	-	-			
A7	-	-	-			
A8	-	-	-			
A9	-	-	-			
A10	-	-	-			
A11	-	-	-			
A12	-	-	-			
A13	-	-	-			
A14	-	-	-			
A15	-	-	-			
A16	-	-	-			
A17	-	-	-			
A18	-	-	-			
A19	-	-	-			
A20	-	-	-			
A21	-	-	-			
A22	-	-	-			
A23	-	-	-			
A24	-	-	-			
A25	-	-	-			
A26	-	-	-			
A27	-	-	-			
A28	-	-	-			
A29	-	-	-			
A30	-	-	-			
A31	-	-	-			
A32	-	-	-			
A33	-	-	-			
A34	-	-	-			
A35	-	-	-			
A36	-	-	-			
A37	-	-	-			
A38	-	-	-			
A39	-	-	-			
A40	-	-	-			
A41	-	-	-			
A42	-	-	-			
A43	-	-	-			
A44	-	-	-			
A45	-	-	-			
A46	-	-	-			
A47	-	-	-			
A48	-	-	-			
A49	-	-	-			
A50	-	-	-			



Anderupvej 68

Hus/Afdeling	Klimaskærm	Gardiner	Vækstlys	Varmeforsyning	Klimastyring
Blokken					

Højt niveau, forbedringer ikke relevant

Dagens standard, forbedring kan overvejes

Dårligt niveau, Bør forbedres, hvis rentabelt

Ikke relevant

Bilagsoversigt.

Bilag 1, Energiforbrug og fordeling.

Underskrifter

- Thomas Kjær Larsen, Ejer, Gartneriet Møllerhøj A/S.

- Daniel Mikkelsen, energikonsulent

- Dato: 03-10-2025